

LP	Godz. od	Godz. do	Zajęcia	Miejsce zajęć
- Data : 28.11.2022				
1	14:00	14:45	Szkolenia teoretyczne TIG 141 - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
2	14:45	15:30	Szkolenia teoretyczne TIG 141 - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - Urządzenia spawalnicze.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
3	15:30	16:15	Szkolenia teoretyczne TIG 141 - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - Urządzenia spawalnicze.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
4	16:15	17:00	Szkolenia teoretyczne TIG 141 - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - Bezpieczeństwo i higiena pracy.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
5	17:00	17:45	Szkolenia teoretyczne TIG 141 - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - Bezpieczeństwo i higiena pracy na hali produkcyjnej.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
6	17:45	18:30	Szkolenia teoretyczne TIG 141 - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - Bezpieczeństwo i higiena pracy na hali produkcyjnej.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
7	18:30	19:15	Szkolenia teoretyczne TIG 141 - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - Materiały dodatkowe do spawania.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
8	19:15	20:00	Szkolenia teoretyczne TIG 141 - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - Spawanie w praktyce.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
- Data : 29.11.2022				
1	14:00	14:45	Szkolenia teoretyczne TIG 141 - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - Spawanie w praktyce.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
2	14:45	15:30	Szkolenia teoretyczne TIG 141 - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - Oznaczenie i wymiarowanie spoin.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica

3	15:30	16:15	Szkolenia teoretyczne TIG 141 - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - Metody przygotowania złączy do spawania	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
4	16:15	17:00	Szkolenia teoretyczne TIG 141 - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - Kwalifikowanie spawaczy	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
5	17:00	17:45	Szkolenia teoretyczne TIG 141 - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - Zestaw STIG : budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
6	17:45	18:30	Szkolenia teoretyczne TIG 141 - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - Zestaw STIG : budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
7	18:30	19:15	Szkolenia teoretyczne TIG 141 - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - Zestaw STIG : elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
8	19:15	20:00	Szkolenia teoretyczne TIG 141 - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - Zestaw STIG : bezpieczeństwo i higiena pracy.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica

- **Data : 30.11.2022**

1	14:00	14:45	Szkolenia teoretyczne TIG 141 - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - Zestaw CRNI - podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych, metody spawania, ochrona zdrowia.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
2	14:45	15:30	Szkolenia teoretyczne TIG 141 - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - Zestaw CRNI - podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych, metody spawania, ochrona zdrowia.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
3	15:30	16:15	Szkolenia teoretyczne TIG 141 - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - Zestaw CrNi - spawalność, złącza spawane i odkształcenia złączy ze stali nierdzewnych.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica

4	16:15	17:00	Szkolenia teoretyczne TIG 141 - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - Zestaw CrNi - spawalność, złącza spawane i odkształcenia złączy ze stali nierdzewnych.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
5	17:00	17:45	Szkolenia teoretyczne TIG 141 - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - Zestaw CrNi - materiały dodatkowe do spawania stali nierdzewnych.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
6	17:45	18:30	Szkolenia teoretyczne TIG 141 - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - Zestaw CrNi - materiały dodatkowe do spawania stali nierdzewnych.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
7	18:30	19:15	Szkolenia teoretyczne TIG 141 - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - Zestaw CrNi - korozja i obróbka cieplna po spawaniu.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
8	19:15	20:00	Szkolenia teoretyczne TIG 141 - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - Zestaw CrNi - korozja i obróbka cieplna po spawaniu.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica

- Data : 01.12.2022

1	14:00	15:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Instruktaż wstępny.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
2	15:00	16:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Instruktaż wstępny.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
3	16:00	17:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Cięcie tlenowe, plazmowe w pozycji PA, t > 5 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
4	17:00	18:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Cięcie tlenowe, plazmowe w pozycji PA, t > 5 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
5	18:00	19:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Cięcie tlenowe, plazmowe w pozycji PA, t > 5 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica

6	19:00	20:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Cięcie tlenowe, plazmowe w pozycji PA, t > 5 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
- Data : 02.12.2022				
1	14:00	15:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Napawanie w pozycjach PA, PF i PC, t > 5mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
2	15:00	16:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Napawanie w pozycjach PA, PF i PC, t > 5mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
3	16:00	17:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Napawanie w pozycjach PA, PF i PC, t > 5mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
4	17:00	18:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Napawanie w pozycjach PA, PF i PC, t > 5mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
5	18:00	19:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego narożnego w pozycji PA, t > 2mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
6	19:00	20:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego narożnego w pozycji PA, t > 2mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
- Data : 20.12.2022				
1	14:00	15:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego narożnego w pozycji PA, t > 2mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
2	15:00	16:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego narożnego w pozycji PF, t > 2mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
3	16:00	17:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego narożnego w pozycji PF, t > 2mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
4	17:00	18:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego narożnego w pozycji PF, t > 2mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica

5	18:00	19:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego narożnego w pozycji PC, t > 2mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
6	19:00	20:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego narożnego w pozycji PC, t > 2mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica

- Data : 21.12.2022

1	14:00	15:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego narożnego w pozycji PC, t > 2mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
2	15:00	16:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PA, t > 2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
3	16:00	17:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PA, t > 2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
4	17:00	18:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PA, t > 2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
5	18:00	19:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PA, t > 2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
6	19:00	20:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PA, t > 2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica

- Data : 22.12.2022

1	14:00	15:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PA, t > 2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
2	15:00	16:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PA, t > 2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
3	16:00	17:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PA, t > 2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica

4	17:00	18:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PA, t >2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
5	18:00	19:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PA, t >2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
6	19:00	20:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PA, t >2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica

- **Data : 23.12.2022**

1	14:00	15:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PA, t >2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
2	15:00	16:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PB, 2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
3	16:00	17:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PB, 2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
4	17:00	18:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PB, 2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
5	18:00	19:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PB, 2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
6	19:00	20:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PB, 2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica

- **Data : 29.12.2022**

1	14:00	15:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PB, 2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
2	15:00	16:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PB, 2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica

3	16:00	17:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PB, 2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
4	17:00	18:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PB, 2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
5	18:00	19:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PB, 2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
6	19:00	20:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PF, t > 2mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica

- Data : 30.12.2022

1	14:00	15:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PF, t > 2mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
2	15:00	16:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PF, t > 2mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
3	16:00	17:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PF, t > 2mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
4	17:00	18:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PF, t > 2mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
5	18:00	19:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PF, t > 2mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
6	19:00	20:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PF, t > 2mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica

- Data : 03.01.2023

1	14:00	15:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PF, t > 2mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
---	-------	-------	---	----------------------------

2	15:00	16:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PF, t > 2mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
3	16:00	17:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonywanie złącza teowego w pozycji PF, t > 2mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
4	17:00	18:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza teowego w pozycji PD, t >2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
5	18:00	19:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza teowego w pozycji PD, t >2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
6	19:00	20:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza teowego w pozycji PD, t >2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica

- Data : 04.01.2023

1	14:00	15:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza teowego w pozycji PD, t >2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
2	15:00	16:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza teowego w pozycji PD, t >2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
3	16:00	17:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza teowego w pozycji PD, t >2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
4	17:00	18:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza teowego w pozycji PD, t >2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
5	18:00	19:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza teowego w pozycji PD, t >2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
6	19:00	20:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza teowego w pozycji PD, t >2 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica

- Data : 05.01.2023

1	14:00	15:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza rurowego w pozycji PB, t > 3 mm, D > 40 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
2	15:00	16:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza rurowego w pozycji PB, t > 3 mm, D > 40 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
3	16:00	17:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza rurowego w pozycji PB, t > 3 mm, D > 40 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
4	17:00	18:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza rurowego w pozycji PB, t > 3 mm, D > 40 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
5	18:00	19:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza rurowego w pozycji PB, t > 3 mm, D > 40 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
6	19:00	20:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza rurowego w pozycji PB, t > 3 mm, D > 40 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica

- Data : 09.01.2023

1	14:00	15:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza rurowego w pozycji PB, t > 3 mm, D > 40 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
2	15:00	16:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza rurowego w pozycji PB, t > 3 mm, D > 40 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
3	16:00	17:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza rurowego w pozycji PB, t > 3 mm, D > 40 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
4	17:00	18:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza rurowego w pozycji PH, t > 3 mm , D > 40 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
5	18:00	19:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza rurowego w pozycji PH, t > 3 mm , D > 40 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica

6	19:00	20:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza rurowego w pozycji PH, t > 3 mm , D > 40 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
- Data : 10.01.2023				
1	14:00	15:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza rurowego w pozycji PH, t > 3 mm , D > 40 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
2	15:00	16:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza rurowego w pozycji PH, t > 3 mm , D > 40 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
3	16:00	17:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza rurowego w pozycji PH, t > 3 mm , D > 40 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
4	17:00	18:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza rurowego w pozycji PH, t > 3 mm , D > 40 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
5	18:00	19:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza rurowego w pozycji PH, t > 3 mm , D > 40 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
6	19:00	20:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza rurowego w pozycji PH, t > 3 mm , D > 40 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
- Data : 11.01.2023				
1	14:00	15:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza rurowego w pozycji PD, t > 3 mm, D > 40 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
2	15:00	16:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza rurowego w pozycji PD, t > 3 mm, D > 40 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
3	16:00	17:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza rurowego w pozycji PD, t > 3 mm, D > 40 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
4	17:00	18:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza rurowego w pozycji PD, t > 3 mm, D > 40 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica

	5	18:00	19:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza rurowego w pozycji PD, t > 3 mm, D > 40 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
- Data : 12.01.2023					
	1	14:00	15:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza rurowego w pozycji PD, t > 3 mm, D > 40 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
	2	15:00	16:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza rurowego w pozycji PD, t > 3 mm, D > 40 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
	3	16:00	17:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza rurowego w pozycji PD, t > 3 mm, D > 40 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica
	4	17:00	18:00	Zajęcia praktyczne - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. - Wykonanie złącza rurowego w pozycji PD, t > 3 mm, D > 40 mm.	Olszewo 7a, 13-100 Nidzica